

## **OPERAZIONI DI RIMOZIONE RIFIUTI**

### **Terminate le operazioni di bonifica delle 4 aree individuate**

*Bisceglie – 26 maggio 2017*

Sono state concluse le operazioni urgenti di bonifica delle aree indicate dall'Amministrazione Comunale nell'Ordinanza Sindacale n. 97 del 24 maggio 2017.

Quattro le aree interessate da abbandono di rifiuti pericolosi, tra cui anche depositi di amianto. Per questo il Consorzio Ambiente 2.0 è intervenuta immediatamente con il supporto di un'azienda specializzata per mettere in sicurezza i cumuli rinvenuti in Zona Crosta - nei pressi dell'ex casello ferroviario, lungo la Complanare Nord in direzione Trani, in via Lama di Macina e in Strada Vicinale Macchione.

Nelle immagini sono state documentate le bonifiche di queste ultime due zone. Nelle immagini di Via Lama di Macina a sinistra il cumulo abbandonato, nella foto centrale l'operatore mentre cosparge l'amianto con il lattice fissativo per incapsulare le lastre destinate alla rimozione e a destra l'area dopo la bonifica.

Nelle immagini di Strada Vicinale Macchione sono presentate le operazioni preliminari alla rimozione del cumulo di rifiuti pericolosi.